

6.13.2.2.1

De buitenlaag van hars of verf is het deel van het reservoir dat rechtstreeks aan de atmosfeer is blootgesteld. Deze laag moet bestand zijn tegen invloeden van buitenaf, in het bijzonder het incidentele contact met de te vervoeren stof. De hars moet vulstoffen of toevoegingen bevatten om bescherming te bieden tegen achteruitgang van de dragende laag van het reservoir door ultraviolette straling.