

#### **6.2.1.1.4**

Voor gelaste drukhouders mogen alleen metalen van een lasbare kwaliteit worden gelast.